

## iMOW® VERSIE-INSTRUCTIES

Hier vind je alle informatie over toekomstige updates van de functiesoftware van de iMOW®. De functieomvang bij levering staat beschreven in de handleiding. Dit document wordt doorlopend bijgewerkt.

**7.9.4**

03.2024

### **Functies:**

De laadstatus van de batterij kan nu worden gecontroleerd op de robotmaaier via de "Infoknop" wanneer gepauzeerd of gedokt.

Foutmeldingen worden nu gedetailleerder gecommuniceerd via spraakuitvoer op de robotmaaier.

De controle van het draadsignaal kan nu worden uitgevoerd in de MY iMOW® APP. Dit kan worden gebruikt om te bepalen of en welke geleider of perimeterdraad een onderbreking heeft.

Nieuwe functie voor randoptimalisatie beschikbaar in de MY iMOW® app. Hiermee kan het uiterlijk bij de rand worden verbeterd.

### **Optimalisatie:**

Verbeterde visualisatie van iMOW® activiteiten. De kleur groen staat voor het rijden naar het maaigebied en het maaien zelf. De kleur wit wordt gebruikt voor niet-productieve ritten (bijv. ritten naar huis).

Bij storingen pulseert het LED-lichtpatroon rood aan de voor- en achterkant. Bij storingen die op de robotmaaier zelf moeten worden bevestigd, wordt de "vergrendelknop" ook via de LED's gemarkeerd.

De spraakuitvoer is geoptimaliseerd.

De gevoeligheid van de regensensor is verlaagd om te voorkomen dat het maaien te snel wordt afgebroken.

**6.6.8**

01.2024

### **Functies:**

Spraakuitvoer van de maaier voor een selectie van foutmeldingen.

### **Fixes:**

Algemene optimalisatie van connectiviteit, inclusief schakelen tussen wifi en mobiel.

Het per ongeluk optreden van de draadsignalfout na het nachtelijk opnieuw opstarten is gecorrigeerd.

Oneindige lus opgelost tijdens zelftest van de maaier.

De tijdsverschuiving in de gebeurtenisgeschiedenis is gecorrigeerd.

De functie "Start maaien op maaier" kan in de app weer worden in- of uitgeschakeld.

**6.4.11**

06.2023

### **Functies:**

Uitbreiding van de mobiele radiostandaarden die worden gebruikt om de connectiviteit te optimaliseren.

### **Fixes:**

De resetcondities voor het bericht over de batterijtemperatuur zijn geoptimaliseerd.

Tijdens de nachtelijke herstartroutine verscheen er ten onrechte een stopknopbericht. Deze bug is verholpen.

In zeldzame gevallen stopte de iMOW® aan de rand. Deze fout wordt voorkomen door de programmavolgorde te wijzigen.