

iMOW® ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν μελλοντικές ενημερώσεις του λειτουργικού λογισμικού του iMOW®. Το εύρος λειτουργιών κατά την παράδοση περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Αυτό το έγγραφο επικαιροποιείται συνεχώς.

7.9.4

03.2024

Λειτουργίες:

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας μπορεί τώρα να ελεγχθεί στο ρομποτικό χλοοκοπτικό μέσω του "κουμπιού πληροφοριών" όταν είναι σε παύση ή συνδεδεμένο.

Τα μηνύματα σφάλματος κοινοποιούνται τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες μέσω φωνητικής εξόδου στο ρομποτικό χλοοκοπτικό.

Ο έλεγχος του σήματος καλωδίου μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί στην εφαρμογή MY iMOW® APP. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσετε αν και ποιο σύρμα οδηγού ή περιμετρικής γραμμής έχει διακοπή.

Νέα λειτουργία για τη βελτιστοποίηση των άκρων διαθέσιμη στην εφαρμογή MY iMOW®. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση κοντά στην άκρη.

Βελτιστοποίηση:

Βελτιωμένη απεικόνιση των δραστηριοτήτων iMOW®. Το πράσινο χρώμα συμβολίζει την οδήγηση στην περιοχή κοπής και την ίδια την κοπή. Το λευκό χρώμα χρησιμοποιείται για μη παραγωγικές διαδρομές (π.χ. διαδρομές στο σπίτι).

Σε περίπτωση βλαβών, το φωτεινό μοτίβο LED δίνει κόκκινους παλμούς μπροστά και πίσω. Σε περίπτωση καταστάσεων βλάβης που πρέπει να

αναγνωριστούν στο ίδιο το ρομποτικό χλοοκοπτικό, το "κουμπί κλειδώματος" επισημαίνεται επίσης μέσω των λυχνιών LED.

Η έξοδος φωνής έχει βελτιστοποιηθεί.

Η ευαισθησία του αισθητήρα βροχής έχει μειωθεί για να μην ακυρώνεται η διαδικασία κοπής πολύ γρήγορα.

6.6.8

01.2024

Λειτουργίες:

Εξοδος φωνής χλοοκοπτικού για μια επιλογή μηχανμάτων σφάλματος.

Διορθώνει:

Γενική βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της εναλλαγής μεταξύ wifi και κινητής τηλεφωνίας.

Η τυχαία εμφάνιση του σφάλματος σήματος καλωδίου μετά τη νυχτερινή επανεκκίνηση έχει διορθωθεί.

Λύθηκε άπειρος βρόχος κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

Η χρονική μετατόπιση στο ιστορικό συμβάντων έχει διορθωθεί.

Η λειτουργία "Εναρξη κουρέματος στο χλοοκοπτικό" μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ξανά στην εφαρμογή.

6.4.11

06.2023

Λειτουργίες:

Επέκταση των προτύπων κινητού ραδιοφώνου που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας.

Διορθώνει:

Οι συνθήκες επαναφοράς για το μήνυμα θερμοκρασίας μπαταρίας έχουν βελτιστοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ρουτίνας επανεκκίνησης, εμφανίστηκε εσφαλμένα ένα μήνυμα κουμπιού διακοπής. Αυτό το σφάλμα έχει διορθωθεί.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το iMOW® σταμάτησε στην άκρη. Αυτό το σφάλμα αποτρέπει αλλάζοντας την ακολουθία προγραμμάτων.