

NOTAS SOBRE LA VERSIÓN iMOW®

Aquí encontrarás toda la información sobre las futuras actualizaciones del software de funcionamiento del iMOW®. El volumen de funcionamiento del estado de suministro se ha descrito en el manual de instrucciones. Este documento se actualiza continuamente.

7.9.4

03.2024

Funciones:

El estado de carga de la batería ahora se puede comprobar en el robot cortacésped mediante el "Botón de información" cuando está en pausa o acoplado.

Los mensajes de error se comunican ahora con más detalle a través de la salida de voz del robot cortacésped.

La comprobación de la señal de cable puede realizarse ahora en la APP MY iMOW®. Esto puede utilizarse para determinar si hay una interrupción y en qué cable guía o perimetral.

Nueva función de optimización de bordes disponible en la aplicación MY iMOW®. Esto puede mejorar el aspecto cerca del borde.

Optimización:

Visualización mejorada de las actividades de iMOW®. El color verde representa la conducción hasta la zona de siega y la siega propiamente dicha. El color blanco se utiliza para los desplazamientos no productivos (por ejemplo, los viajes a casa).

En caso de avería, el patrón de luces LED parpadea en rojo en la parte delantera y trasera. En caso de averías que deban ser reconocidas en

el propio robot cortacésped, el "botón de bloqueo" también se ilumina a través de los LED.

Se ha optimizado la salida de voz.

La sensibilidad del sensor de lluvia se ha reducido para evitar que el proceso de siega se cancele demasiado rápido.

6.6.8

01.2024

Funciones:

Salida de voz del cortacésped para una selección de mensajes de error.

Fija:

Optimización general de la conectividad, incluido el cambio entre wifi y celular.

Se ha corregido la ocurrencia accidental del error de señal de cable después del reinicio nocturno.

Se resolvió el bucle infinito durante la autoprueba de la segadora.

Se ha corregido el desplazamiento de tiempo en el historial de eventos.

La función "Empezar a cortar el césped en el cortacésped" puede volver a activarse o desactivarse en la aplicación.

6.4.11

06.2023

Funciones:

Expansión de los estándares de radio móvil utilizados para optimizar la conectividad.

Fija:

Se han optimizado las condiciones de restablecimiento del mensaje de temperatura de la batería.

Durante la rutina de reinicio nocturno, apareció erróneamente un mensaje de botón de detención. Este error ha sido corregido.

En casos raros, el iMOW® se detuvo en el borde. Este error se evita cambiando la secuencia del programa.